


Installazione di **AIM_USB_Driver_Fix_471.exe**

Ci sono alcuni casi in cui il Firmup non riesce a portare a termine il lavoro. Questo accade perchè lo strumento fa parte di un set di strumenti meno recente che identificano l'USB con un Vendor ID (0471) superato.

Per risolvere il problema e permettere al Firmup di funzionare, installate questo pacchetto. Funziona su Windows 7, Vista e XP. Il suo utilizzo è identico a quello del pacchetto che installa il driver USB AIM (che implementa il Vendor ID 11CC).


Il pacchetto è un file eseguibile formato Installa Shield™ che, alla fine dell'installazione, propone la schermata seguente solo nel caso in cui il driver non sia installato correttamente.



E' sufficiente premere il bottone Install per avviare l'installazione.


Nel caso in cui il driver 0471 sia già correttamente installato viene mostrato un bottone “Reinstalla” in luogo del bottone “Installa” (procedete ad una eventuale reinstallazione se avete motivo di credere che qualcosa non funzioni). In ogni caso bisogna considerare che se il driver 0471 è correttamente installato non dovrete avere alcun problema con il Firmup.

In seguito, viene visualizzato da Windows Vista o 7 (su XP è leggermente diverso) il messaggio seguente:



Selezionare “Install this driver software anyway”.

Alla fine, viene visualizzata la finestra seguente:



Cliccare “Esci” e tutto funziona.

Vogliate notare come nel menu di avvio è stata aggiunta l’icona seguente



Questo vi dà modo di eseguire nuovamente il pacchetto di installazione.

Questo manuale può essere scaricato su www.aim-sportline.com >> Download >> Software area.